

湖南电气职业技术学院 汽车检测与维修技术 专业毕业设计作品汇总表

序号	学生姓名	校内导师		企业导师		作品名称	任务书链接地址
		姓名	职称	姓名	职称		
1	李泽军	蒋屹	工程师	赵星	高级技师	2013 款大众捷达离合器打滑故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528151573127168&oid=&name=&cc=0
2	邓华	蒋屹	工程师	赵星	高级技师	2016 款大众捷达 ABS 灯亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528151724122112&oid=&name=&cc=0
3	王良成	蒋屹	工程师	赵星	高级技师	2013 款丰田花冠 ABS 灯亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528151837368320&oid=&name=&cc=0
4	李沐洋	蒋屹	工程师	赵星	高级技师	大众桑塔纳手动空调不制冷故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528152160329728&oid=&name=&cc=0
5	陈宇勋	蒋屹	工程师	赵星	高级技师	2012 款丰田凯美瑞 ABS 灯亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528160267919360&oid=&name=&cc=0
6	雷雨	蒋屹	工程师	赵星	高级技师	丰田皇冠自动变速器升档迟故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528160867704832&oid=&name=&cc=0
7	石俊	蒋屹	工程师	赵星	高级技师	2016 款大众宝来汽车自动变速器的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=12025281613961

							87136&oid=&name=&cc=0
8	杨旭兴	蒋屹	工程师	赵星	高级技师	本田雅阁自动变速器起步无力故障 检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528161505239040&oid=&name=&cc=0
9	彭海林	蒋屹	工程师	赵星	高级技师	2017 款吉利远景汽车制动跑偏故障 检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528162264408064&oid=&name=&cc=0
10	刘庭	蒋屹	工程师	赵星	高级技师	2018 款大众迈腾汽车右前近光灯不亮的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528162809667584&oid=&name=&cc=0
11	陈荣科	蒋屹	工程师	赵星	高级技师	2013 款大众捷达离合器分离不彻底 检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528212285677568&oid=&name=&cc=0
12	王钟贤	李书舟	副教授	苏志华	工程师	2017 款丰田卡罗拉电动车窗不工作 故障检修设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528157185105920&oid=&name=&cc=0
13	米承安	李书舟	副教授	苏志华	工程师	2016 丰田卡罗拉左侧前大灯不亮故障 检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528158158184448&oid=&name=&cc=0
14	李治铭	李书舟	副教授	苏志华	工程师	2018 款大众宝来汽车车轮跑偏故障 检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528158669889536&oid=&name=&cc=0
15	石振华	李书舟	副教授	苏志华	工程师	2016 款丰田卡罗拉方向盘抖动故障 检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528159294840832&oid=&name=&cc=0

16	张祥杰	李书舟	副教授	苏志华	工程师	2015 款大众捷达两侧前雾灯不亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528160104341504&oid=&name=&cc=0
17	付永兵	刘珊	讲师	杨田建	技师	2016 款丰田花冠机油报警灯亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528156140724224&oid=&name=&cc=0
18	欧阳亨	刘珊	讲师	杨田建	技师	2018 款迈腾左侧转向灯不工作故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528156262359040&oid=&name=&cc=0
19	夏术超	刘珊	讲师	杨田建	技师	2016 款丰田花冠加速不良故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528157386432512&oid=&name=&cc=0
20	颜健	刘珊	讲师	杨海	技师	2018 款迈腾右前电动车窗无法升降故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528157487095808&oid=&name=&cc=0
21	李鑫	刘珊	讲师	肖云海	技师	别克君越 ABS 故障灯常亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528157575176192&oid=&name=&cc=0
22	周军	刘珊	讲师	肖云海	技师	2016 款丰田花冠水温过高故障灯亮检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528157797474304&oid=&name=&cc=0
23	杨宏彬	刘珊	讲师	肖云海	技师	捷达汽车怠速不稳故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528158246264832&oid=&name=&cc=0
24	周永康	刘珊	讲师	杨田建	技师	大众宝来发动机加速无力故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=12025281593787

							26912&oid=&name=&cc=0
25	曹平	刘珊	讲师	肖云海	技师	1. 8T 新迈腾汽车无法起动的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528159613607936&oid=&name=&cc=0
26	刘思辉	刘珊	讲师	肖云海	技师	丰田花冠左边后视镜不能上下移动故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528159793963008&oid=&name=&cc=0
27	蔡经纬	欧明文	讲师	唐鑫	技师	2016 款丰田卡罗拉乘客侧电动车窗不工作故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528152080637952&oid=&name=&cc=0
28	潘健淋	欧明文	讲师	苏文	技师	2017 款大众迈腾乘车侧电动车窗不工作故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528152542011392&oid=&name=&cc=0
29	肖富强	欧明文	讲师	苏文	技师	2017 款大众迈腾右侧前雾灯不亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528153028550656&oid=&name=&cc=0
30	阳铁雄	欧明文	讲师	周民	技师	2013 款丰田卡罗拉示宽灯不亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528153355706368&oid=&name=&cc=0
31	刘华旦	欧明文	讲师	周民	技师	2016 款丰田卡罗拉电动雨刮不工作故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528153464758272&oid=&name=&cc=0
32	雷永坚	欧明文	讲师	周民	技师	2017 款大众迈腾两侧转向灯不亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528153716416512&oid=&name=&cc=0

33	徐仕林	欧明文	讲师	唐鑫	技师	2013 款丰田花冠两侧前雾灯不亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528154165207040&oid=&name=&cc=0
34	莫桂涛	欧明文	讲师	苏文	技师	2013 款丰田花冠两侧转向灯不亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528154265870336&oid=&name=&cc=0
35	罗维	欧明文	讲师	吴华成	技师	2016 款丰田卡罗拉起动机不转故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528154676912128&oid=&name=&cc=0
36	段文强	欧明文	讲师	苏文	技师	2013 款丰田花冠喇叭不响故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528155050205184&oid=&name=&cc=0
37	李博文	欧明文	讲师	周民	技师	2017 款大众迈腾两侧前大灯不亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528155138285568&oid=&name=&cc=0
38	顾伟涛	欧明文	讲师	周民	技师	2017 款大众迈腾电动后视镜不工作故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528155251531776&oid=&name=&cc=0
39	尹凯	欧明文	讲师	周民	技师	2016 款丰田卡罗拉危险警报灯不亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528155486412800&oid=&name=&cc=0
40	段方正	欧明文	讲师	唐鑫	技师	2013 款丰田花冠左侧前大灯不亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528155834540032&oid=&name=&cc=0
41	张世泽	欧明文	讲师	苏文	技师	2016 款丰田卡罗拉两侧电动后视镜不工作故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=12025281559268

							14720&oid=&name=&cc=0
42	邓中伟	彭新	副教授	刘兴	工程师	2010 款丰田花冠机油压力报警故障 检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528161245192192&oid=&name=&cc=0
43	苏家豪	彭新	副教授	许涛成	工程师	2013 款大众新捷达水温报警故障检 修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528161970806784&oid=&name=&cc=0
44	周洋海	彭新	副教授	刘兴	工程师	2013 款大众新捷达冷车尾气超标故 障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528162440568832&oid=&name=&cc=0
45	范海林	彭新	副教授	刘兴	工程师	2017 款丰田卡罗拉发动机抖动故障 检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528162897747968&oid=&name=&cc=0
46	李宗松	彭新	副教授	刘兴	工程师	2017 款丰田卡罗拉加速无力故障检 修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528162990022656&oid=&name=&cc=0
47	欧旭	彭新	副教授	刘兴	工程师	2017 款丰田卡罗拉冷车启动困难故 障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528163086491648&oid=&name=&cc=0
48	罗佳新	彭新	副教授	许涛成	工程师	2010 款丰田花冠油耗高故障检修方 案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528163191349248&oid=&name=&cc=0
49	谭晓洋	彭勇	副教授	蒋杰飞	工程师	2017 丰田卡罗拉行驶跑偏故障检修 方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528156061032448&oid=&name=&cc=0

50	张玉程	彭勇	副教授	蒋杰飞	工程师	2017 丰田卡罗拉雨刷失灵故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528156446908416&oid=&name=&cc=0
51	汪礼军	彭勇	副教授	蒋杰飞	工程师	2017 款丰田卡罗拉发电机不工作故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528157268992000&oid=&name=&cc=0
52	李晓东	彭勇	副教授	蒋杰飞	工程师	2017 款丰田卡罗拉转向沉重故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528157709393920&oid=&name=&cc=0
53	林郭	彭勇	副教授	张文	工程师	2017 丰田卡罗拉怠速不稳故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528157885554688&oid=&name=&cc=0
54	赵长松	彭勇	副教授	张文	工程师	2017 丰田卡罗拉启动困难故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528158757969920&oid=&name=&cc=0
55	吴宇轩	彭勇	副教授	杨田建	工程师	2017 丰田卡罗拉水温过高故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528159047376896&oid=&name=&cc=0
56	刘扬鸿	彭勇	副教授	蒋杰飞	工程师	2017 款丰田卡罗拉加速无力故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528159210954752&oid=&name=&cc=0
57	刘俊珍	彭勇	副教授	张文	工程师	2017 丰田卡罗拉无法启动故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528159525527552&oid=&name=&cc=0
58	蒋正宇	彭勇	副教授	张文	工程师	2017 丰田卡罗拉起动机不转故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=12025281597058

							82624&oid=&name=&cc=0
59	曾攀	谭德权	讲师	熊威	技师	2017 款丰田卡罗拉两侧转向灯不亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528160536354816&oid=&name=&cc=0
60	魏洋	谭德权	讲师	熊威	技师	2013 款丰田卡罗拉喇叭不响故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528160628629504&oid=&name=&cc=0
61	邹登辉	谭德权	讲师	熊威	技师	2017 款丰田卡罗拉充电系统充电电流过小故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528161035476992&oid=&name=&cc=0
62	谭世杰	谭德权	讲师	熊威	技师	2017 款丰田卡罗拉两侧前照灯不亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528162063081472&oid=&name=&cc=0
63	石艺庄	谭德权	讲师	熊威	技师	2017 款卡罗拉起动机不转故障检修设计方案	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528162172133376&oid=&name=&cc=0
64	彭碧文	谭德权	讲师	熊威	技师	2017 款丰田卡罗拉左侧前照灯不亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528162625118208&oid=&name=&cc=0
65	唐治华	谭德权	讲师	熊威	技师	2017 款丰田卡罗拉充电系统不充电故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528162713198592&oid=&name=&cc=0
66	张金涛	魏华	讲师	刘冲杰	工程师	2018 款别克君越 ABS 故障灯亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528152256798720&oid=&name=&cc=0

67	刘文波	魏华	讲师	刘冲杰	工程师	2018 款吉利帝豪自动空调系统不制冷故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528152370044928&oid=&name=&cc=0
68	黄刘刚	魏华	讲师	刘冲杰	工程师	2017 款大众帕萨特无冷风故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528152458125312&oid=&name=&cc=0
69	赵雨熹	魏华	讲师	刘冲杰	工程师	2018 款丰田花冠水温过高故障灯亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528158430814208&oid=&name=&cc=0
70	沈远翔	魏华	讲师	刘冲杰	工程师	2018 款大众宝来汽车车轮跑偏的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528158581809152&oid=&name=&cc=0
71	刘涛	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2016 款大众宝来汽车制动器的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528151946420224&oid=&name=&cc=0
72	刘贤成	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2016 款大众捷达汽车转向操纵不稳定的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528152625897472&oid=&name=&cc=0
73	聂鑫	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2013 款丰田花冠汽车起步发抖的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528152768503808&oid=&name=&cc=0
74	伍鹏	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2014 款丰田卡罗拉 EPS 转向沉重故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528153196322816&oid=&name=&cc=0
75	蒋坚	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2013 款丰田花冠汽车 ABS 失效的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=12025281538883

							82976&oid=&name=&cc=0
76	吕遥	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2018 款大众迈腾汽车起动机不转的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528154047766528&oid=&name=&cc=0
77	孟桃林	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2016 款大众宝来汽车车桥故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528154387505152&oid=&name=&cc=0
78	李杨	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2013 款大众捷达汽车制动失效的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528154475585536&oid=&name=&cc=0
79	刘鹏	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2013 款大众捷达汽车轮胎异常磨损的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528154572054528&oid=&name=&cc=0
80	龙博宇	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2018 款大众迈腾起动机转但发动机无法运行故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528154802741248&oid=&name=&cc=0
81	张鑫	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2013 款丰田花冠汽车转向不灵敏的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528154915987456&oid=&name=&cc=0
82	邹远航	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2012 款大众捷达制动不良故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528155385749504&oid=&name=&cc=0
83	杨中明	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2013 款丰田花冠汽车前轮摆振的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528155620630528&oid=&name=&cc=0

84	周茂林	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	长安 CS75 汽车制动失效的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528155725488128&oid=&name=&cc=0
85	王梓涵	肖卫兵	副教授	王磊	高级技师	2018 款大众迈腾汽车发动机运转不良的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528161798840320&oid=&name=&cc=0
86	周胡慧	叶青	讲师	孙斌	工程师	17 款丰田卡罗拉发动机点火系统故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528152881750016&oid=&name=&cc=0
87	王周俊	叶青	讲师	孙斌	工程师	2016 款大众迈腾发动机加速无力故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528160704126976&oid=&name=&cc=0
88	向俊杰	叶青	讲师	孙斌	工程师	2017 款丰田卡罗拉发动机水温过高故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528160951590912&oid=&name=&cc=0
89	杨铜	叶青	讲师	孙斌	工程师	2016 款大众捷达发动机无法启动故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528161127751680&oid=&name=&cc=0
90	周浩	叶青	讲师	孙斌	工程师	2017 丰田卡罗拉发动机启动系统故障检测方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528161698177024&oid=&name=&cc=0
91	李冰鑫	叶青	讲师	孙斌	工程师	2016 款大众迈腾发动机启动困难故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528162356682752&oid=&name=&cc=0
92	李杰	钟新利	工程师	王华	工程师	2014 款丰田卡罗拉汽车不启动故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=12025281566062

							91968&oid=&name=&cc=0
93	邱裕	钟新利	工程师	杨海	工程师	2014 款丰田卡罗拉汽车发动机异常抖动故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528156828590080&oid=&name=&cc=0
94	庾彪	钟新利	工程师	杨海	工程师	2011 款吉利全球鹰 GC7 冷却风扇高速档不运转故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528157084442624&oid=&name=&cc=0
95	刘俊辉	钟新利	工程师	杨海	工程师	2015 款大众新捷达汽车发动机异常抖动故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528158032355328&oid=&name=&cc=0
96	黄元康	钟新利	工程师	王华	工程师	2013 款吉利 GC7 汽车点火系统不点火故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528158334345216&oid=&name=&cc=0
97	李凯华	钟新利	工程师	王华	工程师	2013 款吉利 GC7 汽车燃油系统油压低故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528158854438912&oid=&name=&cc=0
98	李乾鹏	钟新利	工程师	王华	工程师	2017 款丰田卡罗拉汽车启动机不启动故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528158950907904&oid=&name=&cc=0
99	周威	钟新利	工程师	王华	工程师	2016 款别克君威汽车发动机不启动故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528159454224384&oid=&name=&cc=0
100	向勇锦	钟新利	工程师	杨海	工程师	2011 款丰田卡罗拉发动机怠速不稳故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528159882043392&oid=&name=&cc=0

101	谢泳民	钟新利	工程师	杨海	工程师	2013 款吉利 GC7 汽车不启动故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528159970123776&oid=&name=&cc=0
102	谢飞扬	周伟	讲师	许涛成	工程师	2011 款丰田花冠制动失效故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528160184033280&oid=&name=&cc=0
103	刘志攀	周伟	讲师	许涛成	工程师	2009 款花冠怠速不稳故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528160355999744&oid=&name=&cc=0
104	王宇	周伟	讲师	许涛成	工程师	2017 款吉利博越制动跑偏检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528160448274432&oid=&name=&cc=0
105	邹顺光	周伟	讲师	许涛成	工程师	2015 款大众捷达加速无力故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528160783818752&oid=&name=&cc=0
106	戴鑫	周伟	讲师	许涛成	工程师	2012 款吉利海景 HPS 转向沉重故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528161601708032&oid=&name=&cc=0
107	谢世林	周伟	讲师	许涛成	工程师	15 款大众捷达 ABS 故障灯常亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528161886920704&oid=&name=&cc=0
108	孙志	周伟	讲师	许涛成	工程师	2011 款丰田卡罗拉离合器打滑的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528162541232128&oid=&name=&cc=0

教学副院长签字: 彭勇 2019 年 9 月 3 日

专业负责人签字: 肖卫兵 2019 年 9 月 5 日