

湖南电气职业技术学院汽车电子技术专业毕业设计作品汇总表

序号	学生姓名	校内导师		企业导师		作品名称	任务书 链接地址
		姓名	职称	姓名	职称		
1	刘文杰	叶青	讲师	宋康	高级工程师	丰田卡罗拉雨刮系统故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunet.com/jiaoyuting/view?id=1202528147613704192
2	黎磊	侯迪	讲师	王林	工程师	2017 款丰田手动挡卡罗拉起动机不转故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunet.com/jiaoyuting/view?id=1202528147714367488
3	王金荣	周伟	讲师	杨田建	工程师	老君越 ABS 故障灯常亮检修方案设计	http://dqzy.xingyunet.com/jiaoyuting/view?id=1202528147810836480
4	彭思邈	周伟	讲师	杨田建	工程师	2015 款新捷达加速无力故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunet.com/jiaoyuting/view?id=1202528147928276992
5	王敏	卢文婕	工程师	田伟斌	工程师	2007 款丰田花冠发动机加速无力故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunet.com/jiaoyuting/view?id=1202528148020551680
6	余庭军	彭勇	副教授	刘志	工程师	2013 款大众捷达发动机易熄火故障诊断方案设计	http://dqzy.xingyunet.com/jiaoyuting/view?id=1202528148108632064
7	刘灿	谭德权	讲师	周英杰	高级工程师	2017 款大众迈腾电动后视镜故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunet.com/jiaoyuting/view?id=1202528148196712448
8	谢军	卢文婕	工程师	周志伟	工程师	2010 款丰田花冠发动机易熄火故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunet.com/jiaoyuting/view?id=1202528148288987136
9	李望远	侯迪	讲师	周英杰	高级工程师	2017 款丰田卡罗拉电动车窗系统故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunet.com/jiaoyuting/view?id=1202528148393844736
10	罗俊辉	周伟	讲师	杨田建	工程师	博瑞启动困难故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunet.com/jiaoyuting/view?id=1202528148557422592

序号	学生姓名	校内导师		企业导师		作品名称	任务书链接地址
		姓名	职称	姓名	职称		
11	肖辉	卢文婕	工程师	周志伟	工程师	2007 款花冠发动机水温报警故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528148750360576
12	蒋志涵	侯迪	讲师	王林	工程师	2017 款丰田卡罗拉喇叭不响故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528148842635264
13	黄渊博	侯迪	讲师	王林	工程师	2016 款新捷达水温过高故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528148939104256
14	陈彪	彭新	副教授	陈荣	工程师	2013 款吉利 GC7 怠速不稳故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528149035573248
15	廖恩龙	谭德权	讲师	周英杰	高级工程师	2017 款丰田卡罗拉两侧转向灯不亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528149140430848
16	罗景林	叶青	讲师	杨田建	工程师	2017 款丰田卡罗拉主驾驶位无法控制副驾驶位门锁故障诊断方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528149278842880
17	刘建林	谭德权	讲师	宋康	高级工程师	2015 款丰田卡罗拉发动机抖动故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528149362728960
18	姜泽文	侯迪	讲师	王林	工程师	2017 款丰田卡罗拉点火系统的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528149467586560
19	张奎	彭勇	副教授	刘志	工程师	2017 款丰田卡罗拉冷却系统故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528149568249856
20	杨灯	彭勇	副教授	刘志	工程师	2013 款大众捷达发动机怠速不稳故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528149677301760

序号	学生姓名	校内导师		企业导师		作品名称	任务书链接地址
		姓名	职称	姓名	职称		
21	刘艺	叶青	讲师	杨田建	工程师	2013 款大众捷达节气门故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528149782159360
22	刘伟	叶青	讲师	宋康	高级工程师	大众捷达前大灯系统故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528149853462528
23	刘红意	谭德权	讲师	宋康	高级工程师	2017 款大众迈腾起动机不能启动故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528149941542912
24	郭润城	彭新	副教授	陈荣	工程师	2017 款卡罗拉油耗变大故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528150033817600
25	段劲桢	彭新	副教授	陈荣	工程师	2006 款君越发动机抖动故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528150130286592
26	刘聪	谭德权	讲师	周英杰	高级工程师	2017 款丰田卡罗拉电动门锁的故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528150230949888
27	李瑶文	谭德权	讲师	周英杰	高级工程师	2017 款丰田卡罗拉左侧前照灯故障诊断方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528150331613184
28	罗子杰	周伟	讲师	杨田建	工程师	2009 款花冠怠速不稳故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528150428082176
29	邓鑫	彭新	副教授	陈荣	工程师	帝豪 GS 电动后视镜故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528150524551168
30	葛宇	彭新	副教授	陈荣	工程师	2017 款大众迈腾加速无力故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528150608437248
31	刘志强	叶青	讲师	杨田建	工程师	2017 款卡罗拉节气门故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528150864289792

序号	学生姓名	校内导师		企业导师		作品名称	任务书链接地址
		姓名	职称	姓名	职称		
32	伍先辉	卢文婕	工程师	周志伟	工程师	2013 款捷达发动机冷却系统故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528150956564480
33	王吉玮	周伟	讲师	杨田建	工程师	2018 款吉利博瑞充电指示灯常亮故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528151040450560
34	刘勤	叶青	讲师	宋康	高级工程师	2017 款丰田卡罗拉主驾驶无法控制副驾驶车窗系统故障检修方案	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528151120142336
35	姚志荣	彭勇	副教授	刘志	工程师	2013 款捷达发动机抖动故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528151224999936
36	肖文广	卢文婕	工程师	周志伟	工程师	2013 款捷达发动机启动困难故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528151300497408
37	袁辉	彭勇	副教授	刘志	工程师	2013 款捷达雨刮系统故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528151392772096
38	谢鑫明	卢文婕	工程师	周志伟	工程师	2010 款花冠自动挡启动系统故障检修方案设计	http://dqzy.xingyunnet.com/jiaoyuting/view?id=1202528151476658176

教学副院长签字： 彭勇

2019 年 9 月 6 日

专业负责人签字： 彭新

2019 年 9 月 6 日